



Service de Presse TCS

Vernier

Tel +41 58 827 27 16

Fax +41 58 827 51 24

www.presetcs.ch

Aperçu des résultats

Marque Modèle	Présentation graphique	Faiblesses	Forces	Prix dès CHF	Note finale
Audi Q3		La place centrale de la 2 ^e rangée n'est assez grande que pour un rehausseur de siège sans dossier.*	Siège du passager équipé Isofix. Transport facile de 2 enfants sur la 2 ^e rangée. Très bonne accessibilité des ancrages Isofix. Ceintures très longues	39'900	★★★★
Citroën Berlingo			Transport facile de 3 enfants sur la 2 ^e rangée avec ancrages Isofix.	23'800	★★★★★
Citroën C5 Aircross			Siège du passager équipé Isofix. Transport facile de 3 enfants sur la 2 ^e rangée. Pas de restriction de place sur le siège avant droit. Ceintures très longues.	30'900	★★★★★
Ford Focus		La place centrale de la 2 ^e rangée n'est assez grande que pour un rehausseur de siège sans dossier.*	Transport facile de 2 enfants sur la 2 ^e rangée. Ceintures très longues.	32'800	★★★
Honda CR-V Hybrid		La place centrale de la 2 ^e rangée n'est assez grande que pour un rehausseur de siège sans dossier.*	Transport très facile de 2 enfants sur la 2 ^e rangée. Pas de restriction de place sur le siège avant droit.	43'900	★★★★
Hyundai Kona		La place centrale de la 2 ^e rangée n'est assez grande que pour un rehausseur de siège sans dossier.*	Transport facile de 2 enfants sur la 2 ^e rangée.	19'920	★★★
Mercedes Benz A 180		La place centrale de la 2 ^e rangée n'est assez grande que pour un rehausseur de siège sans dossier.*	Désactivation automatique de l'airbag du siège avant droit. Transport facile de 2 enfants sur la 2 ^e rangée.	33'799	★★★★
Mercedes Benz B200		La place centrale de la 2 ^e rangée n'est assez grande que pour un rehausseur de siège sans dossier.*	Désactivation automatique de l'airbag du siège avant droit. Transport possible de 2 enfants sur la 2 ^e rangée. Ceintures très longues	36'400	★★★★
Nissan Leaf		La place centrale de la 2 ^e rangée n'est assez grande que pour un rehausseur de siège sans dossier* et elle n'est pas autorisée pour tous les groupes de sièges d'enfants.	Siège avant droit équipé Isofix. Transport facile de 2 enfants sur la 2 ^e rangée.	38'990	★★★
Opel Combo			Transport facile de 3 enfants sur la 2 ^e rangée avec ancrages Isofix.	19'260	★★★★★
Opel Grandland X		La place centrale de la 2 ^e rangée n'est assez grande que pour un rehausseur de siège sans dossier.*	Siège avant droit équipé Isofix. Transport très facile de 2 enfants sur la 2 ^e rangée. Très bonne accessibilité des ancrages Isofix.	33'200	★★★★
Peugeot Rifter Pure Tech			Transport facile de 3 enfants sur la 2 ^e rangée avec ancrages Isofix.	28'320	★★★★★
Peugeot 508 SW		La place centrale de la 2 ^e rangée n'est assez grande que pour un rehausseur de siège sans dossier* et elle n'est pas autorisée pour tous les groupes de sièges d'enfants.	Siège avant droit équipé Isofix. Transport facile de 2 enfants sur la 2 ^e rangée. Ceintures très longues.	37'140	★★★★



Service de Presse TCS

Vernier

Tel +41 58 827 27 16

Fax +41 58 827 51 24

www.pressetcs.ch

Renault Kadjar		Désactivation de l'airbag avec un bouton rotatif. Selon le constructeur, la place centrale de la 2 ^e rangée ne convient pas.	Transport possible de 2 enfants sur la 2 ^e rangée. Très bonne accessibilité des ancrages isofix.	23'400	★★★
Seat Tarraco			Siège avant droit équipé Isofix. Transport possible de 3 enfants sur la 2 ^e rangée. Très bonne accessibilité des ancrages Isofix.	36'250	★★★★
Toyota Corolla Touring		La place centrale de la 2 ^e rangée n'est assez grande que pour un rehausseur de siège sans dossier.*	Transport facile de 2 enfants sur la 2 ^e rangée. Très bonne accessibilité des ancrages Isofix.	27'200	★★★★
Toyota RAV4		La place centrale de la 2 ^e rangée n'est assez grande que pour un rehausseur de siège sans dossier.*	Transport facile de 2 enfants sur la 2 ^e rangée.	31'400	★★★
Volvo V60 T8		La place centrale de la 2 ^e rangée n'est assez grande que pour un rehausseur de siège sans dossier.*	Transport facile de 2 enfants sur la 2 ^e rangée. Très bonne accessibilité des ancrages Isofix. Ceintures très longues.	62'050	★★★★

*Testé avec des sièges d'enfants installés sur les deux places extérieures de la 2^e rangée.

Notation		Exigences minimales pour la recommandation TCS
★★★★★	excellent	Convient à au moins 4 enfants, voire 5 avec certaines restrictions, convient bien à 3 enfants sur la 2 ^e rangée de sièges
★★★★	très recommandé	Convient à au moins 3 enfants sur la banquette arrière et convient bien à 2 enfants sur la 2 ^e rangée de sièges
★★★	recommandé	Convient à au moins 3 enfants, voire à 4 enfants avec certaines restrictions
★★	recommandé avec réserves	Convient à 2 enfants sur la 2 ^e rangée de sièges
★	non recommandé	Convient à au moins 1 enfant avec certaines restrictions

La version allemande de ce communiqué fait foi.

Plus grand club de la mobilité de Suisse | depuis 1896 | 24 sections | environ 1.5 Mio. de membres | 210 patrouilleurs | 370'000 interventions de dépannage par an | 82% des personnes dépannées peuvent reprendre la route | 49'000 interventions d'assistance de la centrale ETI | 5'100 évaluations médicales et 1'300 transports de patients | 21 centres techniques | 143'000 contrôles techniques de véhicules | 15 centres de conduite | 9'500 cours de conduite avec 100'000 participants | 8 centres de protection juridique traitent 40'000 affaires juridiques et procèdent à plus de 5'000 renseignements juridiques par téléphone | 2 hôtels et 29 Campings avec 650'000 nuitées touristiques | 48 Mio. de pages consultées sur l'app TCS et le site tcs.ch | 9 Mio. de vues sur la chaîne YouTube TCS | Distribution de 80'000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire | TCS – toujours à mes côtés.